

ATS | Aesculap Technical Service

Informujemy, że z dniem 01.01.2018 urządzenia akumulatorowego systemu motorowego Acculan II zostają wyłączone z obsługi serwisowej w zakresie napraw przez producenta. Naprawa tych urządzeń wraz oprzyrządowaniem nie będzie już możliwa ze względu na brak części zamiennych. Poniżej lista wyrobów wycofana z obsługi serwisowej w zakresie napraw:

Urządzenia systemu motorowego Acculan II

ACCULAN II REAMER PRAWO-/LEWOBIEŻNY	GA612
ACCULAN II WIERTARKA PISTOLETOWA	GA620
ACCULAN MINI SILNIK PISTOLETOWY	GA647
ACCULAN II PIŁA KOLANOWA PISTOLETOWA	GA633
ACCULAN II PIŁA WZDŁUŻNA PISTOLETOWA	GA635
ACCULAN II PIŁA MOSTKA PISTOLETOWA	GA636
ACCULAN II DERMATOM	GA643
ACCULAN II ŁADOWARKA	GA627M
ACCULAN II PIŁA MOSTKA	GA621
ACCULAN II REAMER PRAWOBIEŻNY	GA613
ACCULAN II PIŁA REWIZYJĄCY MOSTKA	GA622
ACCULAN II PIŁA Z SPRZĘGŁO GWIAZDA	GA623
ACCULAN II POKRYWA ZAMYKAJĄCA	GA624
ACCULAN II PIŁA Z SZYBKIM SPRZĘGŁEM	GA640
ACCULAN II PIŁA MOSTKA Z SPRZĘGŁEM SZYBKIM	GA641

Oprzyrządowanie (uchwyty wiertarskie, akumulatory) Acculan II

UCHWYTY WIERTARSKIE	GB422, GB424M, GB413R, GB416R, GB412R, GB415R, GB418R, GB439R, GB437R
ACCULAN II AKUMULATORY	GA616, GA626, GA646

Nadal pozostaje możliwość wykonywania przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 stwierdzających sprawność lub nieprawność w/w urządzeń.

Zarząd:Sławomir Łukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejonowy Spółki:**Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 000094176
NIP 788-00-08-829
wys. kapitału zakładowego: 12.680.000 zł**Banki:**PKO BP SA o/Nowy Tomyśl
85 1020 4144 0000 6302 0003 4348 PLN
BRE Bank SA o/Poznań
76 1140 1124 0000 3430 7800 1002 PLN
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD